## 硬度计压头分类说明

## 硬度计压头简单介绍

压痕(indentation)由于试验力作用,压头(或压针)压入试样表面而产生的变形;

压头(indenter)硬度计上压入试件,具有规定开关的部件。有布氏、洛氏、维氏、努氏硬度压头等。

## 硬度计压头分类

- 1、标准压头(standardindenter)按照检定规程规定的,用于检定标准硬度块的压头;
- 2、工作压头(workingindenter)按照检定规程规定的,用于测定试件或试样硬度值的压头;
- **3**、硬度合金球压头(hardmetalssphericalindenter)以碳化钨为主要成分,具有一定直径的球形压头;
  - 4、球压头(ball indenter) 由规定直径的钢球和压头体组成的压头;
- **5**、布氏硬度计压头(Briellehardnessindenter)直径为10、5、25、1mm的钢球或硬质合金球压头;
- **6**、洛氏硬度计圆锥压头(Rockwellhardnessconicalindenter)圆锥角为 120 度 , 顶端球面半径 为 0.2mm 的金刚石圆锥压头。(适用于 A、C、D 和 N 标尺);
- 7、洛氏硬度计球压头(Rockwellhardnessballindenter)直径为 1.588mm(适用于 B、F、G 和 J 标尺)、3.175mm(适用于 E、H 和 K 标尺)、6.35mm(适用于 L 和 M 标尺)、12.7mm(适用于 R 标尺)的钢球压头;
- **8**、维氏硬度计棱锥压头(Vickershardnesspyramidindenter)两相对面夹角为 136 度 的金刚石或工业宝石等,制成的正四棱锥压头;
- **9**、努氏硬度棱锥压头 (Knoophardnesspyramidindenter) 相对棱夹角分别为 172 度 30 分和 130 度 的金刚石四棱锥压头;
  - 10、横刃(ridge at the apexofthepyramid)棱锥压头两相对面的交线;
  - 11、肖氏硬度计压头(shorehardnessindenter)对称冲头。顶端球面半径为 1.0mm 的金刚石压头;
  - 12、压针(indenter) 邵氏、韦氏、巴氏、橡胶等硬度计的压头。
- 13、邵氏 A 硬度计 压针 (ShoreAtypeindenter) 圆锥角为 35 度的截头圆锥体,其顶端平面直径为 0.79mm;
- 14、邵氏 D 硬度计压针 (shoreDtypeindenter) 圆锥角为 30 度, 顶端球面半径为 0.1mm 的圆锥压针;
- 15、韦氏硬度计压针(Websterhardnessindenter)圆锥角为60度的截头圆锥体,其顶端平面直径为0.4mm。该压针适用于铝及铝合金。顶端平面直径为0.4mm的圆柱体压针,该压针适用于软钢及硬铝;
- **16**、巴氏硬度计压针(Barcolhardnessindenter)圆锥角为 26 度的截头圆锥体,其顶端平面直径为 0.157mm 的压针;
- 17、微型橡胶硬度压针(microhardnessindenterininternational rubber hardness degree)直径为 0.395mm 的钢球压针;
  - 18、冲头(hammer) 在肖氏和里氏等硬度计中,用来冲击试件的部件;
- 19、里氏硬度计冲头(Leebhardnesshammer)又称冲击体,由碳化钨和金刚石制成。除 E 型冲头由金刚石制成,其他形式均由碳化钨制成。有 D、DC、D+15、G、E、C 型六种,G 型球直设为 5mm,其他型式球头直径为 3mm。